

检测报告

编号: 010122017010

报告名称: 21432004

日期: 2018

委托单位 : 上海日成电子有限公司
地址 : 上海奉贤区拓林镇新林路950号
以下检测的样品由委托人提供及确认:

样品信息

样品名称 : 金属电缆防水接头
样品型号 : BSM-M25×1.5NEMC(11-16)/V0、BSM-M25×1.5NEMC(14-19)/V0、
BSM-M32×1.5NEMC(17-21)/V0、BSM-M32×1.5NEMC(14-19)/V0、
BSM-M33×2.0NEMC(14-19)/V0、BSM-M32×1.5NEMC(17-21)/D23.5/V0
样品数量 : 6 pcs (各型号1 pc: 1#~6#)
生产厂家 : /
接收日期 : 2018/02/06

检测信息

检测要求 : 1. 总综合试验
2. IPX8
检测方法 : 1. ISO 16750-3:2012 4.1.2.4.2 Road vehicles-Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment-Part 3: Mechanical loads
2. ISO 20653:2013 Road vehicles - Degrees of protection (IP code) - Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access

检测周期 : 2018/02/07-2018/02/12, 2018/03/21-2018/03/21

检测结果 : 详细内容参见下页。

批准



审核

唐中义

主检

纪海健

声明: 本报告于无佳世德“检测专用章”无效, 本报告仅对本次受测样品的测试结果负责, 任何变更、修改或部分复制本报告均属无效, 本报告除除了数据和结果外的其他基础信息均由委托方确认。

检测报告

编号: 119030520991010

报告日期: 2018/03/31

页码: 2 of 2

检测设备:

序号	设备名称	设备编号	校准有效期
1	高频振动试验机	VB-XK00-01	2017/02/22~2018/02/21
2	三综合试验箱	HT-HK00-04	2017/03/24~2018/03/23
3	防水试验装置	ID-VK00-03	2017/07/05~2018/08/04

实验室环境:

检测报告

编号: J1802059R01C

报告日期: 2018/03/22

页码: 2/510

试验轴向: X axis、Y axis、Z axis;

试验后要求: 样品不允许出现损坏及松动滑落。

2. IPX8

水深: 10 m;

试验时间: 30 min;

试验后检查样品内部有无水进入。

备注: 2018/03/21 客户更换夹具复测 IPX8。

检测结果:

1. 三综合试验

测试后, 目视检查, 6 pcs 样品外观均无损坏, 无松动, 无滑落。

2. IPX8

第一次测试后, 目视检查, 6 pcs 样品外观均无异常, 拆开检查, 内部均无进水现象;

复测后, 目视检查, 6 pcs 样品外观均无异常, 拆开检查内部均无进水。

检测报告

编号: 10000502015



检测报告

编号: J18020507010

报告日期: 2018/03/23

页码: 5/17

2. IPX8



图 6 测试前



图 7 测试前 密封处理




图 8 测试中




图 9 测试中



图 10 测试后




图 11 测试后 1# 无进水



检测报告

编号: 11802059B010

报告日期: 20180323

页码: 7 of 12

IPX8



图 17 测试前 1#~6#





图.18 测试中



检测报告

编号: SP8020599K01C

报告日期: 2018/03/23

页码: 8 of 12



图 23 测试后 2# 无进水



图 24 测试后 3# 无进水



图 25 测试后 3# 无进水



图 26 测试后 4# 无进水



图 27 测试后 4# 无进水



图 28 测试后 5# 无进水

检测报告

编号: J1802059R01C

报告日期: 2018/03/23

页码: 9 of 12



图 29 测试后 5# 无进水



图 30 测试后 6# 无进水



图 31 测试后 6# 无进水



/

检测报告

副本

编号: J1802059R01C

报告日期: 2018/03/23

页码: 10 of 12

检测图谱:

1.三综合试验




图 32 X 轴温度曲线




图 33 X 轴振动曲线

检测报告

副本

编号: J1802059R01C

报告日期: 2018/03/23

页码: 11 of 12





图 34 Y 轴温度曲线



检测报告

副本

编号: J1802059R01C

报告日期: 2018/03/23

页码: 12 of 12




图 36 Z轴温度曲线




图 37 Z轴振动曲线

报告结束